


KLORIDANALYSE

- *Når plasten PVC inngår i en brann, dannes det hydrogenklorid (gassform).*
- *Sammen med fuktighet dannes det saltsyre som legger seg på overflatene sammen sot og andre bestanddeler fra brannen.*
- *Saltsyren (kloridene) er en vesentlig bidragsyter til følgeskadene etter en brann, spesielt på teknisk utstyr.*

I forbindelse med en brann er det derfor av avgjørende betydning å få oversikt over kloridforurensningen, skadeomfang og bedømme mulighetene for om utstyret kan reddes!

Vi utfører:



- **Kloridanalyser med rapport om skadeomfang på teknisk utstyr og ventilasjonsanlegg samt forslag til tiltak**
- **Oppfølging av renovering**
- **Konsulentbistand**



Analyseutstyr for klorider.

Faregrenser teknisk utstyr mht klorider.

IKT Industri- og konsulenttjenester

Postboks 45
3167 Åsgårdstrand
Tlf. 975 06 222
E-post: post@iktas.no